

SOLICITAÇÃO

ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO SERVIÇO

SOLICITANTE: Paulo Victor da Silva Costa

CARGO: Téc. Em Manutenção de Equipamentos Médicos

DATA: 11/01/2023

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO:

Contratação de assistência técnica especializada para substituição de peça e reparo no equipamento de ultrassonografia.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

- Substituição do Hard Drive do equipamento de ultrassonografia.


Kuayrê Meireles
Coordenador de Melhoria Contínua
Hospital Estadual de Luziânia

HOSPITAL ESTADUAL

De Luziânia - Vasco do Rosário Melo



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



JUSTIFICATIVA

Conforme vistoria realizada e relatório presente na ordem de serviço N° 562, emitida pela empresa contratada para avaliação do aparelho de ultrassom (OS n° 202300036 - Sistema Neovero/Engenharia Clínica), ficou constatado que o problema apresentado pelo equipamento deve-se a falhas de hardware, mais precisamente no HardDrive, sendo necessário que seja realizado a substituição do componente para que assim a falha seja corrigida e o aparelho volte ao funcionamento esperado e assim, permitir que a rotina de exames de nossa unidade retorne ao normal.

SOLICITANTE

AUTORIZAÇÃO

Data: 11 / 01 / 2023

Data: 11 / 01 / 2023


PAULO VICTOR DA SILVA COSTA
ENGENHARIA CLÍNICA

Assintura e Carimbo


ISNAR PASSOS
Diretor Administrativo / Financeiro
CRA 042935
HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA

Assintura e Carimbo


Kuayre Meireles
Coordenador de Melhoria Continua
Hospital Estadual de Luziânia