

SOLICITAÇÃO

ESCOPO TÉCNICO DETALHADO DO SERVIÇO

SOLICITANTE: José Carlos Ribeiro Neto.

CARGO: Analista de Melhoria Contínua.

DATA: 28/03/2023

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO:

Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação de placas protetoras de PVC nas portas de madeira dos setores de internação e pronto atendimento do HEL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Descrição da chapa protetora:

- Material: PVC atóxico, leve e não propagador de chamas;
- Cor: cinza médio
- Não racha;
- Não amarela;
- Possuir alta resistência a impactos, arranhões e líquidos abrasivos;
- Permite grande facilidade na limpeza;
- Proteger contra umidade, fungos, mofo e bactérias;

Instalação

- Aplicação da chapa PVC em 01 (um) metro de altura em todas as portas citadas (em anexo).

Condições da proposta e preço

A licitante deverá apresentar proposta detalhada da prestação dos serviços incluindo todas as demandas envolvidas, tais como, mão de obra, material de apoio, despesas de viagem e hospedagem (quando necessário), impostos e demais despesas administrativas;

Prazo de entrega/finalização do serviço

30 (trinta) dias

Garantia

06 (seis) meses após o término do serviço.

Demais informações necessárias para elaboração das propostas comerciais deverão ser solicitadas via e-mail: coordenadormc.hel@institutopatris.org.br

Kuayrê Meireles


Coordenador de Melhoria Contínua

Hospital Estadual de Luziânia

Endereço: Rua General Nasser, s/n Parque Hospitalar Vii, Luziânia - GO, CEP: 72820-200

José Carlos Ribeiro
Analista de Melhoria Contínua
Hospital Estadual de Luziânia

Imagem ilustrativa:



José Carlos Ribeiro
Analista de Melhoria Contínua
Hospital Estadual de Luziânia

Kuayrê Meiretes
Coordenador de Melhoria Contínua
Hospital Estadual de Luziânia

Endereço: Rua Coronel Frederico Nasser, s/n Parque Estrela do Sul - Luziânia - GO, CEP: 72820-200

JUSTIFICATIVA

Considerando:

- a) Inexistência de proteção nas portas de madeira dos setores de internação e pronto atendimento;
- b) A rápida degradação das portas de madeira devido a passagem constante de macas de transporte e camas hospitalares;
- c) A necessidade de manutenções corretivas em curto prazo nas portas;
- d) A proteção das portas contra danos, umidade, fungos, mofo e bactérias;
- e) O aumento considerável da vida útil das portas;
- f) O atendimento ao contrato de gestão 045/2023;

se faz necessária a contratação do serviço supracitado.

SOLICITANTE	AUTORIZAÇÃO
Data: <u>28/03/23</u>	Data: ___/___/___
<p>José Carlos Ribeiro Analista de Melhoria Contínua Hospital Estadual de Luziânia</p> <p><i>[Assinatura]</i> Kvayre Meireles Coordenador de Melhoria Contínua Hospital Estadual de Luziânia</p> <p>Assintura e Carimbo</p>	<p>ISNAR PASSOS Diretor Administrativo / Financeiro <i>[Assinatura]</i> CRA 042935 HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA</p> <p>Assintura e Carimbo</p>

INSTALAÇÃO DE CHAPAS PROTETORAS EM PVC NAS PORTAS

SETOR	DIMENSÕES DAS PORTAS			QTD.	ÁREA (cm ²)
	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)	ALTURA DA CHAPA (cm)		
ENFERMARIA CLÍNICA	120	210	100	7	84000
	140	210	100	1	14000
CENTRO OBSTÉTRICO	120	210	100	6	72000
	90	210	100	1	9000
	150	210	100	1	15000
MATERNIDADE	120	210	100	4	48000
ENFERMARIA CIRÚRGICA	120	210	100	4	48000
	160	210	100	1	16000
PS/SALA DE GESSO	110	210	100	1	11000
PS/SALA DE OBSERVAÇÃO	110	210	100	1	11000
PS/SALA DE MEDICAÇÃO	110	210	100	1	11000
PS/CONSULTÓRIO 01	110	210	100	1	11000
PS/CONSULTÓRIO 02	110	210	100	1	11000
PS/SALA VERMELHA	110	210	100	1	11000
PS/RECEPÇÃO	160	210	100	1	16000
TOMOGRAFIA	110	210	100	1	11000
ENDOSCOPIA	90	210	100	2	18000
RAIO X	110	210	100	1	11000
ÁREA TOTAL (cm²)					428000
ÁREA TOTAL (m²)					42,8